

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ГБПОУ «СХТ»  
 \_\_\_\_\_ А.А.Рябов  
 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения**  
 № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование объекта	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум», ГБПОУ «КЧСХТ»
Фактический адрес	446354, Самарская область, с. Кинель-Черкассы, ул. Тимирязева
телефон	8(84660)40387, poo_sht_kch@samara.edu.ru
Ведомственная принадлежность	Министерство образования и науки Самарской области
Вид деятельности	образование
Форма собственности объекта	Субъекта РФ
Объем предоставляемых услуг	550 чел.
Размещение объекта	отдельно стоящее 2 этажное здание, материал несущих конструкций: железобетон, камень, кирпич, материал лестниц - железобетон.
Количество и назначение входов	3 входа, 1 - основной, 2 - запасных
Год постройки	1954 г.
Год последней реконструкции	Не проводилась

**Описание маршрута следования к объекту:**

Расстояние до объекта от остановки транспорта,	100м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	маршрутное такси «Райцентр-СХТ» до остановки «СХТ»
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки			нет
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	Регулируемые переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные)	нет	Нерегулируемые переходы	нет

туннели)			
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
	есть	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Перепады высоты на пути движения			
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)</b>						
<b>Вход на территорию (при наличии ограждения)</b>						
- ширина прохода, калитки	<b>1 м</b>	реконструкция		1,2 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	нет	установка		наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
<b>Автостоянка посетителей (при наличии)</b>						
*Расстояние до входа в здание	<b>30м</b>			50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	нет	создание		5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	нет	создание		3,5м и более	Стандартное (2,5 x5,0 м) или отсутствует	К

Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	нет	создание		5,0 м и более		К
<b>Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)</b>						
- ширина тротуара (пути движения)	нет			1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
- *указатели направления движения	нет	установка		Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	нет	создание		Имеются		К, О
<b>Открытая лестница (лестница на рельефе территории): нет</b>						
- высота подъема справочно						
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м				Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	нет	установка		За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	нет	создание		Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
<b>Пандус на рельефе</b>						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)				0,8 м и менее	не учитывается	К

- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (Н : L) x 100%.				8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
<b>Поручни с двух сторон требуются</b> при подъеме более 0,15 м				Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)				0,7 – 0,9 м		К
-*на высоте (верхний поручень)				0,8 – 1,0 м		О
<b>2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)</b>						
<b>Крыльцо или входная площадка</b>						
Высота площадки	0,2 м					
Габариты площадки (ширина) <b>с пандусом</b>				1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) <b>с пандусом</b>				1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) <b>без пандуса</b>	3,0			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) <b>без пандуса</b>	1,5			Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м,	нет	установка		Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С

допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)						
*Навес	есть			Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	нет	установка		Наличие		Г
<b>Лестница наружная</b>						
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	нет	создание		Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	нет	создание		Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	нет	установка		Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте				0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша				Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания				Наличие		О, С
<b>Пандус наружный</b>						
Уклон пандуса $v \% = (H : L) \times 100\%$				8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)				0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)				0,8 м и менее	Не ограничена	К
<b>Разворотные площадки:</b>	нет	установка				

(указываются габариты наименьшей)						
-при въезде на пандус, длина				1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина				1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина				0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина				1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина				1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	нет	установка		наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)				0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)				0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней	нет	установка		Имеются	Допустимо отсутствие	К
- *нетравмирующие окончания	нет	установка		Имеются		К, О
*Нескользящее покрытие (при намокании)	нет	установка		Наличие		К
<b>Наружный подъемник</b> (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	нет	установка		Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
<b>*Звуковой маяк у входа</b>	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	С
<b>Тамбур</b>	есть					
Глубина	1,2	ремонт		1,5 м и более, при автоматических дверях	Менее 1,5 м	К

				допустимо менее 1,5 м		
Ширина	2,7			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные	нет					
Двери автоматические	нет					
- ширина дверного проема в свету	0,7	ремонт		0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,07	ремонт		0,025 м и менее	более 0,025 м	К
<b>Лестница на уровень 1-го этажа</b>						
Маркировка ступеней	нет	создание		Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	нет	установка		Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте				0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
-* горизонтальные завершения поручня				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- *нетравмирующие окончания				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
<b>Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа</b>						
Ширина марша				0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон				8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К

<b>Поручни с двух сторон:</b>						
- на высоте (нижний поручень)				0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)				0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- *горизонтальные завершения поручней				Имеется	Допустимо отсутствие	К
<b>Пандус переносной</b>	нет			-	Наличие	К
<b>Подъемник для инвалидов</b>						
- стационарный	нет	установка		наличие	-	К
- мобильный	нет	приобретение		-	наличие	К
<b>Коридоры/холлы</b>						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,6			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина				1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина				1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	нет	установка		Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	нет	установка		Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	нет	установка		Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	нет	установка		Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	нет	установка		Имеются		Г
*Тактильная схема	нет	установка		Имеются		С
<b>*Место отдыха и ожидания:</b>						

- места для сидения на каждом этаже	нет	создание		Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	нет	создание		Наличие	Допустимо отсутствие	
<b>*Навесное оборудование, выступ в зону движения</b>	нет			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
<b>Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)</b>						
Контрастная маркировка ступеней	нет	создание		Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	нет	установка		Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поручней	нет	установка		имеются	отсутствуют	О
<b>Пандус внутренний на этаже</b>						
Ширина марша				0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%				8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу, вверх (длина)				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверх (ширина)				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
<b>Поручни с двух сторон:</b>						
- на высоте (нижний поручень)				0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)				0,85 – 1,0 м		О
<b>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)</b>						
Маркировка ступеней	нет	создание		Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	нет	установка		Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные завершения	нет	установка		Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие	нет	установка		Имеется	Допустимо	О, С

окончания					отсутствие	
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	нет	установка		Имеется	Допустимо отсутствие	С
<b>Лифт пассажирский</b>	нет					
<b>Кабина:</b>						
- длина				1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина				1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
-* поручни				Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация				Имеется		Г
*Звуковая информация				Имеется		С
*Знак доступности				Наличие		К
*Указатели номера этажа напротив лифта				Наличие		К, Г
<b>Обслуживание через окно/прилавок нет</b>						
Высота рабочей поверхности				0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)				1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
<b>Обслуживание с перемещением нет</b>						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания				1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)				0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
<b>Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) нет</b>						
Длина				1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина				1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения				Имеются		О
*Крючки для костылей				Имеются	Допустимо отсутствие	О
<b>Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)</b>						
Доля мест для колясочников	нет			2% и более	Не менее одного	К

от общего числа мест					места	
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске				1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	нет			2 % и более	Не учитывается	Г
<b>Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников</b>	нет			Не требуется	Имеется	К
<b>Санузел для посетителей</b>	есть			Имеется	-	Г
<b>Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей</b>	нет	создание		Имеется	-	
*Знак доступности помещения	нет	установка		Имеется	Допустимо	К
Тактильная маркировка	нет	установка		Имеется	отсутствие	С
Ширина дверного проема	0,8	ремонт		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
<b>Раковина:</b>						
- зона у раковины (глубина)	0,5	создание		1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	0,7			0,8 м и более		К
- *высота раковины	0,75			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	нет	установка		Наличие	Допустимо отсутствие	О
<b>Кабины для инвалидов:</b>						
- количество кабин	Нет	создание		справочно		
- *знак доступности кабины	нет	установка		Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	нет	установка		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)		реконструкция		1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)		реконструкция		1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	нет	установка		Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	нет	установка		Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны	К

					пересадки	
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	нет	создание		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	нет	установка		Наличие	Допустимо отсутствие	О

## ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территория объекта - выполнить увеличение проема калитки до 1,2м. Установить информацию об объекте (включая план прилегающей территории объекта), установить указатели направления движения от остановки до прилегающей территории, создать места отдыха для инвалидов, организовать парковочное место для инвалидов с размещением специального знака и разметки.
- на входной группе - создать контрастную маркировку площадки перед входом в здание и установить бортики по боковым краям площадки, не примыкающих к стенам высотой не менее 0,02 метров, установить поручни с двух сторон на высоте 0,9 метров с горизонтальным завершением поручня не менее 0,3 метра и нетравмирующими окончаниями. Установить световой маяк у входа, провести капитальный ремонт входной группы, заменить дверные полотна шириной не менее 1,2 метра с демонтажем порогов, создать контрастную маркировку прозрачных дверных полотен.
- на путях передвижения – установить указатели направления движения, входа, выхода, пиктограммы речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, а также аудиовизуальные информационно-справочные системы и тактильные схемы по всему учреждению, создать места отдыха, установить рельефную или контрастно окрашенную полосу на участках пола перед поворотом и дверями шириной 0,6 м. по всему учреждению, установить опорные устройства и создать контрастную маркировку дверных проемов, создать контрастную маркировку крайних ступеней, установить поручни с двух сторон на высоте 0.9 метра с горизонтальным завершением. На межэтажных лестницах: создать контрастную маркировку крайних ступеней на лестничных маршах, установить бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стене, высотой не менее 0,02 метра, установить поручни с двух сторон на всем пути движения на высоте 0,9 метра с горизонтальным завершением поручня не менее 0,3 метра и нетравмирующими окончаниями с указателем тактильного номера этажа на поручне, а также цифровые контрастные обозначения этажа, внизу и вверху лестничных маршей установить рельефную тактильную полосу шириной 0,3 метра на расстоянии 0,6 метра.
- в зоне оказания услуги - увеличить дверной проем входной двери до размеров не менее 0,9 метров, убрать пороги, установить информацию визуальную контрастную с использованием выпуклых букв и шрифта Брайля, разместить на высоте не более 1,8 метра с высотой прописных букв не менее 0,025 метра, создать зоны сидения глубиной не менее 1,2 м, для кресла коляски 1,5x1,5 метра, приобрести и установить столы с высотой рабочей поверхности 0,7-0,8 метра с микролифтом.
- в санитарных помещениях – сделать капитальный ремонт туалета для инвалидов, разместить знак доступности для инвалидов, установить тактильную маркировку санузла, расширить дверные проемы до размеров не менее 0,9 метра. В кабине для

инвалидов расширить дверные проемы до размеров не менее 0,9 метра, Сделать капитальный ремонт кабины с габаритами (минимальная глубина) не менее 1,8 метра и (минимальная ширина) не менее 1,65 метра, установить опорные поручни в том числе откидные с зоной для кресла-коляски рядом с унитазом 075x1,2 метра и раковиной 1,3x0,85 с высотой раковины 0,75-0,85 метра и установить рядом с раковиной опорный поручень, установить писсуар на высоте от пола не более 0,4 метра или вертикальной формы. Установить крючки для костылей. Установить водопроводный кран с рычажной рукояткой или с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа. Установить поворотное зеркало. Установить систему тревожной сигнализации и кнопку вызова помощи с шнурком.

- Средства информации и телекоммуникации: во все учреждении установить визуальные средства информации о предоставлении услуги, все надписи разместить на высоте 1,5-4,5 метра с высотой прописных букв не менее 0,075 метра, установить указатели и пиктограммы на высоте 1,3-1,4 метра с высотой прописных букв не менее 0,075 метра, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами с использованием шрифта Брайля на высоте 1,3-1,4 метра с высотой прописных букв не менее 0,075 метра, промаркировать кабинеты приема со стороны ручки, а также на кабина санитарно-бытовых помещений, установить текстофоны текстовые средства связи, в т. ч. С «бегущей» строкой. Установить речевые информаторы и маяки, звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 метров, установить тестовое табло для вывода оперативной операции, а также малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные и индукционные системы.